

Pièces VHF fixes

Modèle VHF	Câble d'alimentation de rechange	Câble NMEA	Support mural pour combiné	Capot	Etrier de rechange et molette	Câble de rechange pour micro	Antenne GPS externe	Kit encastrément	Combiné supplémentaire	kit NMEA2000
RT650	RY451	RY452NG	RY453		RY455	RY458	NAV-GP04S/232	RY450 (non disponible)	RY650CS	
RT650 MOB	RY451	RY452NG	RY453		RY455	RY458	NAV-GP04S/232	RY450 (non disponible)	RY650CS	
RT550	RY451	RY452NG	RY453		RY455	RY458	NAV-GP04S/232	RY450 (non disponible)		
RT551	RY451	RY452NG	RY453		RY455	RY458	NAV-GP04S/232	RY450 (non disponible)		
RT550 BT	RY451	RY452NG	RY453		RY455	RY458	NAV-GP04S/232	RY450 (non disponible)		
RT550 AIS	RY451	RY452NG	RY453		RY455	RY458	NAV-GP04S/232	RY450 (non disponible)		
RT750V1	RY-ALIM	RY-851	RY756		RY753	HM-750-FA	RY-ANT	RY750		
RT750V2	RY-ALIM	RY-752	RY756	RY751	RY753	HM-750-FA	RY-ANT2	RY750	RY757	
RT750 AIS	RY-ALIM	RY-752	RY756	RY751	RY753	HM-750-AIS-FA	RY-ANT2	RY750	RY757	
RT750 AIS N2K	RY-ALIM	RY-752	RY756	RY751	RY753	HM-750-AIS-FA	RY-ANT2	RY750	RY757	AS-N2KDK
RT850V1	RY-ALIM	RY-851	RY-WALLB			HM-852	RY-ANT		RY-COMB (non disponible)	
RT850V2	RY-ALIM	RY-752	RY-WALLB			HM-852	RY-ANT2		RY-COMB-NG (non disponible)	
RT850 AIS	RY-ALIM	RY-752	RY-WALLB			HM-852	RY-ANT2		RY-COMB-NG (non disponible)	
RT850 N2K	RY-ALIM	RY-752	RY-WALLB			HM-852	RY-ANT2		RY-COMB-NG (non disponible)	AS-N2KDK
RT950	RY-ALIM		RY756	RY951	RY953		RY-ANT2	RY750		
RT950 AIS N2K	RY-ALIM		RY756	RY951	RY953		RY-ANT2	RY750		AS-N2KDK
RT1050	RY-ALIM	RY-752	RY756	RY1053	RY753	HM-1050-FA	RY-ANT2	RY750	RY757	AS-N2KDK

RT1050 AIS	RY-ALIM	RY-752	RY756	RY1053	RY753	HM-1050-AIS-FA	RY-ANT2	RY750	RY757	AS-N2KDK
------------	---------	--------	-------	--------	-------	----------------	---------	-------	-------	----------

